

Špeciálny vnútorný náter Belzona® 1593

ID: 8395

Odvetvie: Ropa a plyn
Použitie: Výmenníky tepla
Podklad: Oceľ
Produkty: Belzona® 1593

Lokalita zákazníka: Bratislava, Slovensko
Dátum aplikácie: 2020

Problém

Chemické napadnutie (korózia) bolo len jedným problémom, tým ďalším bolo, že oblasť náteru nebola ľahko dostupná.



Popisy fotografií

1. Zákazník potreboval chrániť vnútornú rúrkovnicu
2. Na otryskávanie bolo treba použiť špeciálne nástroje
3. Rúrkovnica za prednou doskou (vo vnútri) bola natretá produktom Belzona® 1593
4. Pripravené do prevádzky

Okolnosti aplikácie

Zákazník potreboval chrániť vnútornú rúrkovnicu vzduchového kondenzátora. Ponúkli sme mu produkt Belzona® 1593, ktorý je možné použiť na uhľovodíky do 150°C.

Spôsob aplikácie

Na tryskanie cez závitové otvory s priemerom 18 mm bolo treba použiť špeciálne nástroje. Takisto sme museli chrániť závit. Po otryskaní a očistení bola rúrkovnica natretá produktom Belzona® 1593 v 2 vrstvách. Aplikácia bola vykonaná v súlade s upraveným návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Zákazník bol veľmi spokojný s ochranou zariadenia a po dokončení aplikácie sa pochvalne vyjadril k profesionalite aplikačného tímu. Naše riešenie ušetrilo zákazníkovi obrovské množstvo peňazí.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve