

# Utesnenie svetlíkov výrobnjej haly

ID: 2456

Odvetvie: *Stavby a konštrukcie*

Lokalita zákazníka: *Strojársky závod, Slovensko*

Použitie: *Problémové oblasti striech*

Dátum aplikácie: *2006*

Podklad: *Sklo a oceľ*

Produkty: *Belzona® 3111 (Flexible Membrane)*

## Problém

*Korózia oceľového rámu a degradácia gumového tesnenia svetlíkov zapríčinená účinkami počasia umožnila zatekanie dažďovej vody priamo do výrobnjej haly spôsobujúce bezpečnostné problémy a poškodzovanie interiéru závodu.*



## Popisy fotografií

1. Svetlíky na výrobnjej hale
2. Korózia oceľového rámu
3. Prebiehajúca aplikácia
4. Svetlíky „ako nové“

## Okolnosti aplikácie

Svetlíky na streche výrobnjej haly.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie. Na premostenie okenných líšt a utesnenie na skle bol v plnom rozsahu aplikovaný systém Belzona® 3111.

## Fakty o produkte Belzona

Výmena gumových tesnení by zabrala veľa času a vystavila by interiér poveternostným vplyvom, ako aj zásahom do výroby. Opravy systémom Belzona boli dokončené za 5 dní bez akéhokoľvek narušenia výrobného procesu.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q.09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Repair • Protect • Improve