

Ochranný náter cyklónu

ID: 7611

Odvetvie: *Potraviny a nápoje*
Použitie: *Stroje na manipuláciu s pevnými látkami*
Podklad: *Oceľ*
Produkty: *Belzona® 1812 (Ceramic Carbide FP)*

Lokalita zákazníka: *Škrobáreň, Slovensko,*
Dátum aplikácie: *2011*

Problém

Poškodený cyklón.



Popisy fotografií

1. Pripravené na opravu
2. Aplikácia produktu Belzona® 1812
3. Detail aplikácie produktu Belzona® 1812

Okolnosti aplikácie

Mletý kukuričný materiál poškodzoval steny zariadenia a tiež sa lepil na povrch cyklónu.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Konvenčné zvaranie by spôsobilo odstavenie zariadenia mimo prevádzky na príliš dlhý čas a tiež to nie je dlhodobé riešenie.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q 09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve